



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

ARBEITSPLETTENÖL

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Arbeitsplattenöl ist ein lufthärtendes Öl, das tief in das Holz eindringt und eine kräftige, wasser- und schmutzabweisende Oberfläche hinterlässt. Das Öl betont die natürliche Glut des Holzes und verleiht der Oberfläche ein natürliches, frisches Aussehen. Arbeitsplattenöl ist zur Anwendung auf unbehan-

delten oder ehemals geölten und abgeschliffenen Holzoberflächen bestimmt.

ANWENDUNGSBEREICH

Zur Pflege und Erhaltung unbehandelter oder vorher geölter/geschliffener Oberflächen. Nur für geschlossene Räume bestimmt.

Produktinformation

Ergiebigkeit: 12-15 m²/L

Verpackung: 0.75 L

Farben: Natur, Weiß, Grau und Schwarz



Widerstandsfähigkeit

Sehr widerstandsfähig

Dringt tief ins Holz ein. Sorgt vom ersten Tag an für maximale Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz und Wasser.



Aussehen

Natürlich aussehend

Hebt die natürliche Struktur des Holzes hervor und verleiht ein attraktiveres Aussehen. Ideal für alle Holzarten.



polieren

Leicht zu polieren

Das Öl ist geschmeidig und angenehm zu verarbeiten. Nachpoliert werden kann mit einem Handschrubber.



Instandhaltung

Pflegeleicht

Kann mit WOCA Seife oder Gel für geölte Oberflächen im Innenbereich gereinigt und gepflegt werden.

Natur*

Weiß*

Grau

Schwarz

EN
71-3





ANWENDUNG

Vorbereitung

Sowohl Holz auch Öl müssen eine Temperatur von min. 15°C, aber besser um 20°C, sowie eine Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Sorgen Sie in dem betreffenden Raum wegen der Trocknungszeit und der Verdunstung für gute Belüftung.


Unbehandelte Oberflächen mit Sandpapier, Korn 180, schleifen. Schleifstaub sorgfältig absaugen. Die Oberfläche gründlich mit Intensivreiniger, 1:20 mit Wasser gemischt, reinigen. Danach mit reinem Wasser nachwischen. Nach der Reinigung mindestens 8 Std. bei 20°C trocknen lassen. Öl gründlich umrühren.

Trocknungszeit

Nach 24 Std. bei 20 Grad ist das Öl gebrauchstrocken. Die Tischplatte darf in der Zeit nicht mit Wasser in Berührung kommen. Das Öl ist erst nach ca. 1 Woche ausgehärtet und die Platte ist in dieser Zeit vorsichtig zu behandeln. Verschüttete Flüssigkeit sofort aufwischen.

Pflege und Reinigung

Wöchentliche Reinigung: Natural Soap oder Natural Soap, spray
Monatliche Pflege: Oil Refreshing Soap
Pflege: Worktop Oil oder Maintenance Gel



BEHANDLUNG

- 1 Öl gründlich umrühren.
- 2 Eine passende Menge Öl mit einem Pinsel in gleichmäßiger, deckender Schicht verteilen. Die Rückseite der Platte sollte möglichst ebenfalls mindestens einmal geölt werden.
- 3 Ca. 30 min. bei 20°C abwarten, bis das Öl in Holz eingedrungen ist. Entstehen trockene Stellen, ist dort mehr Öl aufzutragen.
- 4 Mit WOCA Handschrubber, rot oder weiß, in Faserrichtung des Holzes polieren. Das festigt die Oberfläche.
- 5 Danach alles überschüssige Öl mit einem fusselfreien Baumwolltuch abwischen. Die Oberfläche muss völlig frei von überschüssigem Öl sein.
- 6 Die Platte 1 Std. lang ruhen lassen und dann die Punkte wiederholen. Vor der Benutzung sollte die Platte 2-3 Mal behandelt werden. Bei der letzten Behandlung mit Nassschleifpapier Korn 280-400 im nassen Öl schleifen, dann mit einem fusselfreien Baumwolltuch abwischen.