



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

WORKTOP KIT

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Worktop Kit dient zum Ölen und Pflegen von Arbeitsplatten und anderen Holzoberflächen in Innenräumen. Das Öl ist problemlos zu verarbeiten und ergibt eine haltbare Oberfläche mit guter Widerstandsfähigkeit. Das Set enthält alles, was Sie für die Behandlung benötigen.

DAS SET ENTHÄLT:

- 0,75 L Worktop Oil
- 250 ml Intensive Wood Cleaner
- 1 schwarzes Schlaifpad
- 1 weißes Polierpad
- 1 fusselfreies Tuch
- 1 Paar Handschuhe
- Eine Gebrauchsanleitung

Produktinformation

Ergiebigkeit: 0,75 L genügen für etwa 12-15 m² pro Auftrag, je nach Saugfähigkeit des Holzes.

Farben (Öl): Natur



Reinigung

Intensive Wood Cleaner

Grundreinigung/Schmutzentfernung. Bereitet die Oberfläche für die Nachbehandlung vor. Minimiert die Oberflächenspannung, sodass die nachfolgende Behandlung das beste Ergebnis erzielt.



Widerstandsfähigkeit

Worktop Oil

Dringt tief ins Holz ein. Sorgt vom ersten Tag an für maximale Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz und Wasser. Hebt die natürliche Struktur des Holzes hervor und verleiht ein attraktiveres Aussehen.



Auftragen

Leicht aufzutragen

Das Öl ist geschmeidig und angenehm zu verarbeiten. Polieren können manuell mit einem Handpad erfolgen.



Instandhaltung

Pflegeleicht

Kann mit WOCA Seife oder Gel für geölte Oberflächen im Innenbereich gereinigt und gepflegt werden.



*
Natur





ANWENDUNG

Vorbereitung

Sowohl Holz auch Öl müssen eine Temperatur von min. 15°C, aber besser um 20°C, sowie eine Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Sorgen Sie in dem betreffenden Raum wegen der Trocknungszeit und der Verdunstung für gute Belüftung.

Oberfläche mit Sandpapier Korn 180 schleifen. Schleifmehl mit Staubsauger entfernen. Oberfläche gründlich mit WOCA Intensivreiniger abwaschen; 1:20 mit Wasser gemischt. Nach der Reinigung muß die Tischplatte mindestens 8 Std. bei 20°C trocknen.

Bitte beachten



Ölgetränkte Tücher und Kissen sofort nach Gebrauch in einem geschlossenen Behälter aufbewahren/entsorgen oder verbrennen, da Selbstentzündungsgefahr besteht.

Trocknungszeit

Nach 24 Std. bei 20 Grad ist das Öl gebrauchstrocken. Die Tischplatte darf in der Zeit nicht mit Wasser in Berührung kommen. Das Öl ist erst nach ca. 1 Woche ausgehärtet und die Platte ist in dieser Zeit vorsichtig zu behandeln. Verschüttete Flüssigkeit sofort aufwischen.

Reinigung und Pflege

Wöchentliche Reinigung: Natural Soap
Monatliche Pflege: Oil Refreshing Soap
Pflege: Worktop Oil oder Maintenance Gel



BEHANDLUNG

- 1 Öl gründlich umrühren.
- 2 Eine passende Menge Öl mit einem Pinsel in gleichmäßiger, deckender Schicht verteilen. Die Rückseite der Platte sollte möglichst ebenfalls mindestens einmal geölt werden.
- 3 Ca. 30 min. bei 20°C abwarten, bis das Öl in Holz eingedrungen ist. Entstehen trockene Stellen, ist dort mehr Öl aufzutragen.
- 4 Mit WOCA Handschrubber, rot oder weiß, in Faserrichtung des Holzes polieren. Das festigt die Oberfläche.
- 5 Danach alles überschüssige Öl mit einem fusselfreien Baumwolltuch abwischen. Die Oberfläche muss völlig frei von überschüssigem Öl sein.
- 6 Die Platte 1 Std. ruhen lassen und die Arbeitsschritte wiederholen. Vor der Benutzung sollte die Platte 2-3 Mal behandelt werden. Bei der letzten Behandlung mit Nassschleifpapier Korn 280-400 im nassen Öl schleifen, dann mit einem fusselfreien Baumwolltuch abwischen.